ペン型スキャナー　スキャン方法

1、スキャナーはペンで字を書く時より少し立てて持ってください。
読み取り面に対して 60°～80°くらいが最も読み取りやすい角度です。



2、ペン先を読み取り面に軽く乗せるように当てます。
強く押し付けたり、ペン先が浮いているとうまく読み取れません。
バーコードの左右に余白を持たせ、素早く（なぞり始めてから終わるまで 0.5 秒程度）
バーコードをまっすぐになぞります。
なぞるのが遅すぎるとうまく読み取れません。

バーコードの
少し手前から
なぞり始める

バーコードの端を
少し過ぎたところまで
なぞる

0.5～1 秒程度でなぞってください。
※遅すぎると読み取りにくくなります※

テスト用バーコード

Code 39

Coda bar(NW-7)

EAN-13

これらのバーコードが読めれば、正常に動作しています。