

USBCOM(仮想 COM)設定(Z-3110・Z-3100・Z-3151 専用)

以下のバーコードを上から順番にスキャンしてください。



※ 設定をした後はドライバのインストールが必要になります。

弊社 HP の「ダウンロード」ページ「ドライバー」項目内の「Z-3110・Z-3100・Z-3151 USB シリアルエミュレーションドライバー」をダウンロードしてください。

<http://www.fksystem.com/download.html>

ドライバーインストール方法(WindowsXP の場合)

- ① 上記の設定をしますと「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示されます。
[一覧または特定の場所からインストールする]を選択して[次へ]ボタンをクリックします。
- ② 「検索とインストールのオプションを選んでください。」画面が表示されます。
[次の場所で最適のドライバを検索する]を選択します。
[次の場所を含める]のチェックボックスを入れて[参照]ボタンよりダウンロードしたドライバファイル(USB-COM_Scanner.inf)があるフォルダを選択します。
[次へ]ボタンをクリックします。
- ③ 検索されインストールされます。
※「ハードウェアのインストール」の警告画面が表示されましたら[続行]ボタンをクリックしてください。インストールが継続されます。
- ④ 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されましたら[完了]ボタンをクリックします。
ドライバがインストールされて完了です。
デバイスマネージャで確認してください。(「Barcode Scanner USB-COM device」と表示されます)